

Bilaga 1 – Kartunderlag – Säby 2:31



Fig 1. Flygfoto, nutid (Källa: lantmäteriet).



Fig 2. Historiskt flygfoto 1975 (Källa: lantmäteriet).



Fig 3. Historiskt flygfoto 1960 (Källa: lantmäteriet).



Fig 4. Utdrag från länsstyrelsens ebh-underlag. Fastighet markerad med blå markering.

LST Potentiellt förorenade områden EBH (Riskklass)

Riskklass/Preciserad status efter åtgärd

- 1 Mycket stor risk
- 2 Stor risk
- 3 Måttlig risk
- 4 Liten risk
- E Ej riskklassade
- KM Känslig Markanvändning
- MKM Mindre Känslig Markanvändning




Fig 5. Geologisk karta. Källa SGU. Fastigheten markerad med blå cirkel. Vit och gulstreckade områden visar fyllnadsmaterial ovan lera/gyttjeler.



Fig 6. Skredrisker. Källa MSB/SGI. Fastigheten markerad med blå cirkel.




Fig 7. SGU's brunnregister. Energibrunnar i närheten av fastigheten är markerade med gröna fyrkanter. Fastighet markerad med blå cirkel.




Fig 8. Stockholms Läns skyfallskartering 2021 för området (maxdjup 100-årsregn), aktuell fastighet markerad med blå cirkel.



Fig 9. Scalgo Live – 100 mm regn, lågpunkter och flödesvägar, aktuell fastighet markerad med röd cirkel.




Fig 10. Stockholms Läns översvämningsskartering avseende klimatscenario RPC 8,5 för översvämning av Östersjön år 2200. Fastighet markerad med blå cirkel.



Fig 11. Stockholms Läns översvämningskartering avseende rekommenderad lägsta grundläggning för ny byggnation inom området där berörd fastighet är belägen. Fastighet markerad med blå cirkel.




Fig 12. Skyddad natur (Naturvårdsverket). Fastigheten markerad med blå cirkel.




Fig 13. Fornminnen (Riksantikvarieämbetet). Fastigheten markerad med blå cirkel.



Fig 14. Google Street view. Vy norrifrån.



Fig 14. Google Street view. Vy söderifrån.



Fig 15. Google Street view. Vy söderifrån.