


4/2020



Skickas till:  
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun  
Kommunkansliet  
184 86 Åkersberga

## Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)\*

### Utbyte av termostat och värmepump i Solskiftsbadet

**Beskrivning\***

Trots årslånga klagomål håller inte badvattnet i Solskiftsbadet rekommenderade 32 gr för vattengymnastik. I stället har det i juni 2019 och januari 2020 varit 36 gr vilket kan orsaka värmeslag. Kommunen har inte bytt ut den 50-åriga tekniken, endast fått luftcirkulationen att fungera. Ca 150 äldre personer och handikappade barn betalar privat för veckokurser. Tyvärr måste nu många avstå från besök. Reparera nu för vi kan inte vänta på ett nytt badhus.