

Datum: 2021-09-17

Slussholmen

Vecka 38

Nu är både dämme och fiskvandningsled rivna förutom ett landfäste på kanalens östra sida. Pålning för bryggan på den södra sidan av Slussholmen är klar och på den norra sidan pågår arbetet med pålningen för fullt.

Stockmattor har lagts ut för att förstärka marken så att tunga maskiner kan ta sig fram utan att sjunka ner i leran.



Nu har även det övre paret slussportar lyfts bort och ligger upplagda strax norr om den provisoriska gångbron i väntan på transport.

Vattnet rinner nu genom en urtagning i sponten och vidare genom slusskanalen.



På hemsidan finns även två filmer över projektet att titta på som är filmade med drönare. En visar hur det såg ut i juni när arbetena just inletts och en visar hur det ser ut nu.