


Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V10



Förra veckans kraftiga snöfall skapade en del merarbete i form av snöskottning av arbetsplatsen för att kunna komma vidare med arbetet.

Uppe på berget visade sig att lövblås är en bra sak att röja lös snö med. När snön där var borta kunde snickarna fortsätta sitt arbete med att borra hål i berget för infästning av plintjärn till stolparna som trappan ska byggas på.



Trädäcket på berget är nu färdigställt där all trall och staket nu har kommit på plats.

Linbanan är snart på plats likaså utegymmet som byggs nedanför.



På cortenstålen som ställts upp börja vi nu montera stål som sittbänkar ska monteras på, ska bli två långa sittbänkar i ett böjt utförande.

Trämuren runt stora cirkeln börjar ta form och innanför ska gungställningen snart ställas upp.

